

Manual de Operación & Configuracion

Manual de usuarios y programación de la balanza electrónica POS.

Modos de trabajo y periféricos compatibles

Formatos de transmisión y parámetros

FIRMWARE VER 4.0 NOVIEMBRE/12

INTRODUCCION

Muchas gracias por haber comprado esta balanza Electrónica en MORESCO Colombia. Por favor lea el manual y consérvelo a la mano para futuras programaciones. Tenga en cuenta que es muy importante conocer el funcionamiento de la máquina para poder dar el uso adecuado.

Esta publicación es solamente una guía para las personas que compraron la balanza pos **MORESCO** Modelo **Esencial POS-2**.

La información relativa a MORESCO Formación Técnica se pueden obtener escribiendo a:

soporte@basculasmoresco.com

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida o transmitida en cualquier formato o por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado y la grabación, para ningún propósito sin el permiso expreso del escritor Moresco.



RECUERDE QUE LA CAPACIDAD MAXIMA ES DE 30 kg (60lb) NO EXCEDA ESTA CAPACIDAD O PODRIA DAÑAR LA MAQUINA

BASCULAS MORESCO SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

TABLA DE CONTENIDOS

Especificaciones	(4)
Antes de iniciar	(5)
Teclado & Funciones	(6)
Funciones de Venta	(7)
Funciones de Conteo	(8)
Configuración & parámetros	(9)
Comunicación Serial	(12)
Pruebas Puerto con Windows	(14)
Compatibilidad & Solución de Problemas	(17)
Garantía	(19)

ESPECIFICACIONES


La balanza electrónica **ESENCIAL** Series concentra la experiencia y la tecnología con versatilidad y diseño práctico para hacer de esta una de las basculas personales más prácticas en el mercado. Años de experiencia la posesionan como una balanza compatible con todos los programas del mercado colombiano

Datos de la balanza POS

CARACTERISTICAS	ESENCIAL PC						
Clase							
Capacidad máxima	15kg/30kg						
División (d)	1g/5g						
Escala de verificación (e)	10g						
Unidades	kg						
Display	5 digitos Peso, 5 Digitos Precio, 6 Digitos para Total Digitos tipo LED display						
Teclado	25 Teclas de Pulsadores						
Tara	< 1/3 Max, Sustractiva						
Temperatura de operación	0 ~ 40 C						
Maxima humedad	85 %, humedad relativa (RH)						
Alimentacion	110 VAC / 60Hz, con Adaptador						
Bandeja	33x20x1cm						
Calibracion (Ajuste)	Cero y Span hasta el 100% por teclado						
Carcasa	Acero inoxidable						
Memorias	4 Directas						
Bateria	4VDC / 12 horas de autonomia						
Dimensiones de la Balanza							
Opciones	Interfase MAX Serial RS232 -ii						
Peso Balanza	5,4kg						
Dimensiones caja	CONFIRMAR cm						

Estas especificaciones pueden variar dependiendo a los requerimientos del comprador Basculas Moresco se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso

ANTES DE INICIAR



EL AMBIENTE

La báscula siempre debe usarse en un ambiente libre de Corrientes de aire excesivas, productos Corrosivos, Vibraciones, altas temperaturas o extremos de humedad. Estos factores afectaran la lectura de peso desplegada.

NO instale la báscula:

- *Al lado de ventanas abiertas o puertas que causen Corrientes de aire o cambios rápidos de temperatura.
- *Cerca de aires acondicionados o aberturas caloríficas.
- *Cerca de campos magnéticos o equipos que generen campos magnéticos.
- *En una superficie de trabajo Inestable.
- *En un ambiente polvoriento.
- *Donde reciba la luz del sol directamente.
- *NO conecte en la conexión del Refrigerador.
- *Si es Posible USE un Estabilizador.

TECLADO Y FUNCIONES



TECLA (Contador / Liquidadora)



Utilice esta tecla para cambiar el modo de función de la balanza Modo Contador: Piezas o Partes

Modo Liquidador: Venta a Publico

TECLA TARA



Utilice esta tecla para tarar la balanza. También permite ingreso de tara Manual

TECLA ADICION





Esta tecla le permite acumular productos o precios dependiendo del modo de operacion de la bascula

TECLA MUESTRAS



Tecla para confirmar el valor de las muestras sobre la balanza (SOLO MODO CONTADOR)

TECLA DE AHORRO



Utilice esta tecla poner la balanza en modo ahorrador.

Esta función desactivara los puertos de la balanza

TECLA PROGRAMACION



Esta tecla permite modificar la transmision de datos de la balanza Moresco POS Esencial.

(Selecciona el modelo que se desea Emular)



TECLADO NUMERICO



Utilice estas teclas para introducir los numeros

TECLADO PUNTO DECIMAL



Utilice estas teclas para introducir los numeros Decimales para Precio. (2 Decimales para precio) Decimales para Contar: (4 Decimales para Unidad)

TECLA CERO





Utilice esta tecla para regresar a Ceros la balanza

TECLA BORRAR





Esta tecla le permite borrar valores ingresados con el teclado numerico y tambien borrar acumulados de la tecla adición

TECLA INGRESO COD



Utilice esta tecla para ingresar el peso unitario de cada muestra, tambien permite guardar las Memorias.

TECLAS DE MEMORIA



Estas teclas le permiten almacenar precios o pesos para poder acceder a ellos de una forma practica y rapida (trabaja en los dos modos de operacion)

FUNCIONES DE VENTA

Esta balanza permite calcular el precio del producto según su peso y precio por kilogramo El usuario solo debe digitar el precio por kilo del producto para continuar registrandolo

Este ejemplo muestra la venta de un producto cuyo precio por kilogramo es 12,000 pesos

PASO 1: PONER EL PRODUCTO SOBRE LA BALANZA

la balanza debe estar en ceros, recuerde que puedes utilizar la tecla TARE para descontar pesos de recipientes, canastillas o bandejas adicionales a la balanza



PASO 2: DIGITAR EL PRECIO POR KILO DEL PRODUCTO

Con el teclado numerico ingrese el precio por kilo del producto Si desea puede ingresar decimales Si comete un error durante el ingreso del precio podra borrar con la tecla CLR

PASO 3: VER EL VALOR TOTAL

La pantalla del total muestra el valor que debe pagar el cliente por el producto que se esta pesando.

En el modo de venta también puede utilizar las teclas M1 – M4 para llamar los precios guardados Esta función evita ingresar manualmente el precio con el teclado numérico.

Para programar un precio en una memoria debe realizar el siguiente proceso:

PASO 1: Presiona la tecla de ingreso



PASO 2: Digital el precio por kilogramo del producto

PASO 3: Selecciona una posición de memoria M1



PASO 4: Confirma y sale con la tecla de ingreso



FUNCIONES DE CONTEO

El modelo esencial además de contar con funciones de venta también permite trabajar en modo contador. Esta función ofrece la opción de contar piezas aprovechando la alta precisión de la balanza.

Para realizar un conteo de piezas la balanza se debe pasar a modo contador con la tecla Price



Este ejemplo muestra como contar piezas con la balanza esencial

PASO 1: PONER UNIDADES DE MUESTRA

Si desconocemos el peso unitario de cada pieza debe contar una muestra del producto y posteriormente ingresarlas a la balanza para obtener el valor de cada pieza.



CONTAR UNIDADES DE MUESTRA (Ejemplo: 50 unidades)

PASO 2: DIGITAR EL NUMERO DE MUESTRAS Y CONFIRMAR

Con el teclado numerico ingrese la cantidad de muestras sobre la balanza La tecla Qty/Set confirma la cantidad Oby

Si comete un error durante el ingreso del precio podra borrar con la tecla CLR

PASO 3: VER PESO UNITARIO Y TOTAL DE PIEZAS

La pantalla PRECIO UNITARIO muestra el peso de cada parte y la pantalla TOTAL muestra la cantidad de piezas sobre la balanza.

Si ya conocemos el peso de cada pieza podemos hacer el proceso de conteo tambien

PASO 1: Digita el Peso unitario de cada pieza con el teclado numerico (Incluye los decimales)

PASO 2: Confirma el Peso unitario con la tecla



PASO 3: Pone X piezas sobre las balanza

PASO 4: Ver pantalla Total para saber la cantidad de piezas sobre la balanza


CONFIGURACION & PARAMETROS

CALIBRACION

Este proceso debe ser realizado por una persona capacitada o que tenga conocimiento de los equipos de pesaje. Si ocurre algún error durante este proceso puede bloquear la balanza y esta solo se podrá activar de nuevo en el centro de servicio autorizado en la ciudad de Bogotá D.C.

Para realizar la calibración de la balanza pos debe tener a su alcance una pesa patrón. Si usted es un usuario no autorizado por MORESCO y requiere hacer la calibración debe solicitar el permiso para poder hacer el procedimiento ya que este requiere destapar el equipo.

*BASCULAS MORESCO no se hace responsable por perdidas de información durante este proceso.



Paso 2) Digitar la Tecla TARE y el codigo 98741 Segido de TARE

Paso 3) Digitar la capacidad Maxima

Paso 4) Modificar la Division de Escala con la Tecla +

Paso 5) Confirmar Capacidad y Division Con tecla TARE

Paso 6) Digitar con cuanto se va a calibrar Ej: 5.000 kg


Paso 7) Montar la pesa para calibrar

Paso 8) Confirmar con TARE y quitar Jumper de Calibracion



CONEXION DE CABLES (SERIES 2012 / 2013)

Según el modelo de la balanza la misma tendrá el siguiente tipo de conector en su carcasa.



CONFIGURACION & PARAMETROS

CONFIGURACION DE FORMATO DE TRANSMISION

Cada marca de balanza utiliza el protocolo de transmisión serial para el envió de datos al computador. Dependiendo del fabricante cada modelo de balanza envía datos en un formato específico. La balanza Moresco le permite adaptarse a las marcas existentes y más comerciales en Colombia.


Para configurar el formato siga estos pasos.

• Paso1: Encender la balanza y esperar hasta que esta se encuentre en Ceros (En todas las Pantallas)




• Paso2: Digitar el numero de balanza a configurar (Ver Tabla de Marcas)
con el teclado numerico digite el numero que corresponde a la marca de balaza a programar. debe tener en cuenta que esta tabla de marcas es para
los modelos comprados en el 2012. (Para balanza compradas en anteriores versiones vea el Manual de Servicio incluido en la Caja)

Ejemplo: - Configurar como CLEVER MORESCO-CAMRY_Segun tabla Corresponde Codigo DOS



• Paso3: Presionar por 10 Segundos la tecla de Configuración (Es la Tecla *)



• Paso4: Verificar con el programa Hyperterminal el Formato

CONFIGURACION & PARAMETROS

FORMATOS DE TRANSMISION PROPIOS MORESCO

La nueva Moresco POS-2 Series le permite emular la transmisión de datos de todas las marcas reconocidas por los desarrolladores colombianos.

Sin ataduras, con la nueva Moresco POS-2 usted no tendrá que someterse a los parámetros que exigen los fabricantes de estos equipos. Incluimos una base de datos pre instalada en el Driver de la balanza para trabajar con más de 25 Modelos de balanza POS.

TABLA DE FORMATOS

No. De Formato	IMAGEN DE MARCA	MODELO & CAPACIDAD X REFERENCIA	BAUDIOS (BITS/SEGUNDO)	DATOS DE BITS	CONTROL DE FLUJO	BIT DE PARADA PARIDAD		TRANSMISION	
16		CLEVER 30 kg 8 (NEGRA)	9600 Bits/Seg	8 BITS	NINGUNO	1 BIT	NINGUNO	CONTINUA	
12		MORESCO 30kg	9600 Bits/Seg	8 BITS	NINGUNO	1 BIT	NINGUNO	CONTINUA	
19		MORESCO 30kg X COMANDO	9600 Bits/Seg	8 BITS	NINGUNO	1 BIT	NINGUNO	POR COMANDO	

Por cuestiones de seguridad no todos los códigos serán entregados al cliente.

Para conocer el código correspondiente para la emulación, escribanos un correo con el modelo y marca que desea trabajar y envíelo a:


soporte@basculasmoresco.com

COMUNICACION SERIAL

Conserve esta guía para la configuración de los parámetros con el software de ventas, la comunicación de datos es independiente a las funciones de ventas que se emplean en el Teclado.


La balanza se entrega bajo estos parametros.

• 9600 Bits/Seg: - 8 BITS - 1 STOP BIT PARIDAD: NINGUNA - CONTROL DE FLUJO: NINGUNO



IMPORTANTE

Antes de iniciar con la explicación del formato es necesario comprender la siguiente información



Si la balanza tiene capacidad máxima de 30 kg se entiende al valor más significativo como la unidad de kilogramos

Y el valor menos significativo indica los gramos (En este caso el valor mínimo que pesa la balanza son 5 gramos)

Esta cadena se envía por el puerto COM y este es recibido en el programa de ventas

Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 Bit 9 Bit 10 Bit 11 Bit 12 Bit 13

Bit1: INICIO DE TRANSMISION Este el bit que indica el inicio de la transmisión serial (Normalmente no se ve en la Cadena – Se utiliza únicamente para indicar al PC que a partir del va a iniciar nueva trama de datos) **STAR BIT**

Bit2: Valor de Bandera (**4E**) es muy común encontrar esta bandera para indicar la persona el inicio de la trama Visible en el ordenador. EN EL ORDEN ADOR SE VISUALIZARA COMO UNA **N**

Bit3: Este es el Valor Más significativo del PESO

Bit4: Este es el Valor Siguiente al más Significativo de PESO.

Bit5: este valor indica el punto decimal que siempre tendrá el valor de 2E. (*)

Bit6: Valor de peso

Bit7: Valor de peso

Bit8: Este es el Valor menos significativo del PESO

Bit9: Espacio (SPACE) 20.

Bit10: Espacio (SPACE) 20.

Bit11: Nueva Línea (Siempre con el valor 0A)

Bit 12: Retorno de Carro (Siempre con el valor **OD**)

Bit13: FIN DE LA TRANSMISION

EJEMPLO DE 12.395 kg ENVIADO A PC

STAR	N	1	2	*	3	9	5					FIN	
------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	-----	--

Esto se repite de forma continua para refrescar y enviar el peso que se encuentra en ese momento sobre la balanza.

PRUEBAS CON WINDOWS


Se pueden utilizar varias herramientas para verificar que la balanza envía los datos correctamente y que el computador los está recibiendo.

Para eso existe la herramienta Hyperterminal de Windows o el Programa Acces Port que podrá descargar desde nuestro sitio WEB.

PASOS PARA VERIFICAR LA BALANZA CON HYPERTERMINAL

Despues de descargar el programa abrir el archivo ejecutable de HYPERTERMINAL


Paso 1 Abre el archivo ejecutable de Hyperterminal




Si su sistema operativo es MAC por favor descargue otra aplicacion que opere en ese sistrema.

En nuestra pagina web solo encontrara aplicaciones para Windows


Paso 2 Ingresa un nombre cualquier a esta aplicación (No importa el Nombre) para ese ejemplo lo nombraremos CLEVERPC




Paso 3 Presiona aceptar y se selecciona un puerto COM (Usualmente se asigna el COM1 pero eso depende si se tiene un convertidor USB u otro tipo de tarjeta. SI SOLOTIENE UNO ESTE NO LE PERMITIRA CAMBIAR Y SALDRA POR DEFECTO



Paso 4 Ingresa los datos de la transmisión que encuentra en la parte superior de este manual



Paso 5 Finalmente aparece el peso que se encuentra sobre la balanza en el PC



COMPATIBILIDAD & SOLUCION DE PROBLEMAS

Es recomendable Utilizar Cables Convertidores USB-Serial?

Es preferible trabajar con el Puerto COM tomado desde la MAIN BOARD. Si desea utilizar cables USB a Serial se recomienda utilizar una buena marca (TrendNet, QPCOM)

Porque me muestra que el puerto COM está ocupado?

Posiblemente la balanza estaba enviando datos al momento de abrir el puerto.


Por eso se recomienda que abra el programa o el puerto COM y luego si encienda la balanza, Para evitar que el equipo crea que esta ocupado con otro programa

Que es Hyperterminal?

Es una aplicación de Windows para verificar el ingreso de datos al equipo. Este no tiene costo y lo puede descargar de nuestra pagina WEB

• Este Balanzas Pueden Trabajar Inalambricamente?

Esta Serie de modelos puede trabajar inalámbricamente mediante el puerto **COM Virtual**Para trabajar con Módulos Inalámbrico debes adquirir con nosotros la antena y receptor seriales
En campo abierto los módulos alcanzan una distancia de **80 metros**.



• Que distancia me recomiendan para trabajar por cable ?

Para trabajar en RS-232 Cableado recomendamos trabajar una distancia máxima de 5 metros, Una distancia mayor puede afectar las señales que viajan por el cable creando problemas en velocidad y conexión

COMPATIBILIDAD & SOLUCION DE PROBLEMAS

La pantalla de peso indica LB?

Este modelo de balanza se debe conectar siempre a la energía 110VAC

El indicador LB aparece en la pantalla de peso cuando la batería está muy descargada

Puedo Guardar los datos de Peso en un archivo TXT?

Claro que puedes guardar los datos del peso como un archivo TXT.

Debe configurar la balanza con el formato de transmisión 9

Desde el editor y Visualizador de AccesPort puedes recibir los datos controladamente

Mira un video de cómo se puede hacer

http://youtu.be/k883RkErVIk


• Puedo conectar impresoras al puerto serial de mi balanza?

Se pueden conectar impresoras seriales a la balanza.

Este modelo le permite trabajar con 9 Departamentos y capacidad máxima de 30 kilogramos

Tiene un total de 12 Líneas Superiores & 12 Líneas de Mensaje Inferior.

La programación de este equipo no tiene ningún costo.



ESTA IMPRESORA TAMBIEN FUNCIONA EN MODO CONTADOR
PARA VER EL VIDEO DE LA BALANZA FUNCIONANDO CON LA IMPRESORA VAYA A ESTE LINK

http://youtu.be/YCFpah0Opi4

5. GARANTIA LIMITADA

1. TERMINOS DE LA GARANTIA LIMITADA

Basculas MORESCO, garantiza para este producto el servicio de reparación gratuita por cualquier defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra para el diagnostico y reparación dentro de un Periodo de Garantía especifico de UN AÑO, el cual iniciara a partir de la fecha de la compra del articulo.

MODELO Y TIEMPO DE GARANTIA

MORESCO POS-2 ESENCIAL SERIES Equipo de pesaje, Balanza Electrónica (Garantía 1 año)

2. CONDICIONES DE LA GARANTIA

- a. Se presta garantía únicamente a productos que presenten factura legal de venta.
- b. El servicio de garantía sólo se prestará en el centro de servicio de nuestras instalaciones.
- c. El cliente ser á responsable por los da ños producidos en el transporte de sus equipos.
- d. Basculas MORES CO no a sume ningún costo de trasporte de los equipos en garantía.

3. CASOS EN QUE LA GARANTIA NO ES VALIDA:

- a. Cuando el equipo presente daños por maltrato, de rrames de líquidos en las partes eléctricas, accidente, catástrof es naturales, desordenes públicos o como consecuencia de estos.
- b. Uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo descritas en el Manual de Usuario.
- c. Uso en condiciones a mbientales deficientes o que exista mala instalación o mal uso del producto.
- d. Da ños causados por fluctuaciones de voltaje en los circuitos eléctricos o descargas eléctricas at mosféricas.
- e. En el evento que el apara to haya sido abierto por cualquier persona o centro de servicio no autorizado por Basculas MORESCO
- f. Da ños producidos por la intervención o desarme del producto de parte de personal ajeno al departamento de servicio de BASCULAS MORESCO. o los ocasionados por la a da ptación e instalación de piezas o accesorios no genuinos ni autorizados.
- g. Cables, adaptadores, baterías, controles remotos, partes plásticas, gabinetes y demás accesorios o partes consumibles o de alto riesgo de da ño por exceso de manipulación no están sujetos a la garantía.
- h. Da ños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores a jenos a Ba sculas y Balanzas Camry, tales como rayaduras, decoloramiento, oxidación, exceso de polvo, golpes, ruptura del mueble o gabinete del producto, contaminación de plagas o sustancias.
- i. Cuando el producto no tiene sellos de garantía o se encuentran alterados.
- j. Si el aparato se le somete a sobresaturación de uso, por ejemplo a lquiler etc. O que se haya excedido los límites de sobre carga o uso especifico para el cual fue diseñado.
- k. Garantía cuya vigencia ha expirado, no presente factura legal de venta y no presente este formato de garantía debida mente diligencia do
- l. El desgaste por el uso normal de partes y piezas mecánicas, metálicas, plásticas y de caucho.
- m. Accesorios faltantes después de recibida la mercancía no son cubiertos por la garantía.
- n. Robo del producto